



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Brigjen Katamso No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

Email : [dp3appkb@kalteng.go.id](mailto:dp3appkb@kalteng.go.id)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027/024/PHO-PBJ/DP3APPKB/VIII/2024

pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan sebagai berikut :



Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan	: Pembangunan Pagar Samping Kantor, Pos Jaga dan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2
Lokasi	: Palangka Raya
Surat Perjanjian Kontrak	: 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB Tanggal : 05 Juni 2024
Nilai Kontrak	: Rp. 199.000.450,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluhan Rupiah)
Pelaksana	: CV. BENAYA PETRYS
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran	: 2024

Adapun keterangan terkait hasil pemeriksaan antara lain :

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan oleh :
  1. Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas P3APPKB;
  2. PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Samping Kantor, Pos Jaga Dan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2;
  3. Direktur CV. BENAYA PETRYS selaku penyedia jasa konstruksi;
- b. Dasar :
  1. Surat Direktur CV. BENAYA PETRYS Nomor : 021/CV.BP/PKY/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Permohonan Serah Terima Pekerjaan
  2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB, Tanggal 05 Juni 2024
- c. Materi yang dibahas dan diperiksa:
  1. Pemeriksaan administrasi melalui pengecekan dokumen pendukung Pelaksanaan pekerjaan (terlampir)
  2. Pemeriksaan teknis meliputi :
    - a. Pengecekan Prestasi Pekerjaan
    - b. Pengecekan volume pekerjaan
  3. Ceklist Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama (terlampir)
- d. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian penyelesaian pekerjaan antara Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas P3APPKB, Penyedia Jasa Konstruksi CV. BENAYA PETRYS, PPTK disepakati hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa hasil pemeriksaan penyelesaian terhadap tahapan pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Pagar Samping Kantor, Pos Jaga dan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi CV. BENAYA PETRYS dapat dinyatakan telah selesai 100% dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Kontrak Kerja;

2. Bahwa untuk seluruh Tahapan pekerjaan dinyatakan sesuai dengan kontrak kerja, maka untuk selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Pertama.
3. Dalam jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama (PHO), Penyedia Jasa Konstruksi CV. BENAYA PETRYS bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri segala perbaikan kerusakan maupun penyempurnaan kekurangan serta, terhadap cacat tersembunyi lainnya yang mungkin timbul/terjadi.
4. Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini melakukan pemantauan terhadap kekurangan dan kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan.
5. Penyedia Jasa Konstruksi CV. BENAYA PETRYS harus menyerahkan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran selaku PPK.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pertama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda.Tangan
1.	<b>dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes</b> Pembina Utama Muda NIP. 19680717 199903 2 006	Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	<b>HERO WALPATERA, S.Kom</b> Penata Muda Tingkat I NIP. 19840913 201101 1 003	PPTK	
3.	<b>MERY SEPTIANIE</b>	Direktur CV. BENAYA PETRYS	

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

No.	Uraian	KRITERIA		Catatan
		ADA	TIDAK ADA	
	<b>DOKUMEN</b>			
1.	Dokumen kontrak	√		
2.	Dokumen Addendum Kontrak		√	Tidak ada addendum kontrak
3.	Dokumen Spesifikasi / gambar	√		
4.	Dokumen Daftar kuantitas	√		
5.	gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan	√		
6.	Jadwal Pelaksanaan	√		
7.	foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik	√		
	<b>Prestasi pekerjaan</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak sesuai</b>	
1.	Volume tiap item	√		
2.	Mutu tiap item	√		
3.	Pekerjaan Pembangunan Pagar	√		
4.	Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga	√		
5.	Pekerjaan Pembangunan Tempat PArkir Kendaraan Roda 2	√		